

گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
38	از 01 / 10 / 1402 الی 30 / 10 / 1402	1 از 6

– گزارش مصور پروژه:



موضوع کاری: اجرای لوله اسپرینگلر و کانال هوای تازه و تخلیه دود پارکینگ ها




موضوع کاری: اجرای لوله اسپرینگلر طبقه 2- بلوک C

گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
38	از 01 / 10 / 1402 الی 30/10/1402	2 از 6



موضوع کاری: خرید پیچ متری جهت نصب کانال



موضوع کاری: اجرای لوله تخلیه هوای سرویس طبقه اول الی سوم بلوک B

گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
38	از 01 / 10 / 1402 الی 30/10/1402	3 از 6



موضوع کاری: اجرای لوله تخلیه هوای سروس و عایق لوله بلوک B



موضوع کاری: اجرای توری رابیتس در طبقات زیر زمین

گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
38	از 01 / 10 / 1402 الی 30/10/1402	4 از 6



موضوع کاری: اجرای رایزر کانال تخلیه هوای استخر




موضوع کاری: اجرای رایزر کانال های هوای تازه و تخلیه هوای پارکینگ ها در هر دو بلوک

گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
38	از 01 / 10 / 1402 الی 30 / 10 / 1402	5 از 6



موضوع کاری: اجرای لوله های رایزر اصلی از طبقه 5- (موتورخانه) تا طبقه 15 بلوک B



موضوع کاری: اجرای کانال فشار مثبت راه پله در طبقات بلوک B

گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
38	از 01 / 10 / 1402 الی 30 / 10 / 1402	6 از 6



موضوع کاری: خرید و تخلیه عایق الاستومری



موضوع کاری: خرید و تخلیه عایق الاستومری