


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از 1 الی 7 مهر ماه پروژه بانک ملی

عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
وال پست بلوک B و C	92
تیغه چینی بلوک B و C	89
شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها	72.8
لوله کشی فاضلاب	72.4
شیرازنی ، لوله و فوطی گذاری برق	72.6
کج کاری	19.7
لوله کشی ابرسانی ، فن کوئل	17.2
سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین)	42
ساخت و نصب کانال	36.5
رایزر اب باران وکشور پارکینگ طبقات زیر زمین	59

Column Chart



Bar Chart



گزارش هفتگی از ۱ تا ۷
مهر ماه

نصب لوله های پلی اتیلن آب باران
طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

نصب کپی‌های لوله‌های ۸ اینچ
طبقه ۸ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) طبقه ۶
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

نصب لوله های برق طبقه ۲
بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

اجرای رابیتس طبقه ۲ -
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

**شاسی کشی رایز اصلی و داکت برق
طبقه ۱۲ بلوک B**




**پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر**

اجرای سازه لوله آب باران
طبقه ۵-




پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر ماه

اجرای رابیتس طبقه ۱۲
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

اجرای رابیتس رمپ ۲ - به ۱ -



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

نصب کانال های تهویه طبقه
۶ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

نصب سنگ ازاره طبقه ۲ -
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر

نصب فن کوئل‌ها طبقه دوم
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۱ الی
۷ مهر