


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی ۲۸ مهر ماه پروژه بانک ملی

| عملیات اجرایی | درصد پیشرفت |
|---|-------------|
| وال پست بلوک B و C | 92 |
| تیغه چینی بلوک B و C | 92 |
| شاسی کشی و نصب لوله رایزر ها | 75 |
| لوله کشی فاضلاب | 74.2 |
| شمارزنی ، لوله و فوطی گذاری برق | 73.1 |
| کج کاری | 36.7 |
| لوله کشی ایستاسی - فن کوئل | 29.5 |
| سنگ بدنه پارکینگ (زیر زمین) | 78 |
| ساخت و نصب کاتال | 57.3 |
| رایزر آب باران وگشور پارکینگ طبقات زیر زمین | 81 |

Column Chart




Bar Chart



گزارش هفتگی از ۲۲ تا ۲۸ مهر ماه

رابیتس کاری طبقه ۵-

بلوک B



گزارش پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی

۲۸ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) طبقه ۷
بلوک C




پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

نصب لوله‌های فن کوئل در رایزر اصلی
طبقه همکف بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

نصب سايورت لوله هاي برق
طبقه ۳ بلوك C



پيشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

نصب قوطی‌های برق طبقه ۴
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) طبقه ۷
بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

سیمانکاری انباری ها طبقه ۲ -



پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

شاسی کشی جداره رمپ پارکینگ طبقه ۱-



پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

نصب فن کوئل طبقه ۶
بلوک B




پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

اجرای رایزر حمام طبقه ۱۲
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

ساخت کانال تهویه طبقه ۴ -
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر

نصب سايورت لوله هاي فن كوئل طبقه ۵
بلوك B



پيشرفت هفتگی از ۲۲ الی
۲۸ مهر