


پیشرفت هفتگی پروژه بانک ملی


پیشرفت هفتگی از ۸ الی ۱۴ مهر ماه پروژه بانک ملی

عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
وال پست بلوک B و C	92
تیمه چینی بلوک B و C	90.8
شماسی کشی و نصب لوله رایزر ها	72.8
لوله کشی فاضلاب	73.5
شیارزنی ، لوله و قوطی گذاری برق	72.6
کج کاری	26
لوله کشی ابرسانی ، فن کوئل	19.5
سنگ بنده پارکینگ (زیر زمین)	56
ساخت و نصب کانال	47.7
رایزر اب باران وگشور پارکینگ طبقات زیر زمین	81

Column Chart



Bar Chart




دورچینی دیوار های طبقه ۱۵
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) راه پله
شمالی طبقه ۱۱ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

اجرای سنگ ازاره انباری ها
طبقه ۲-



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

سنگ کاری طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

نازک کاری (شمشه و کروم بندی و سنگ قرنیز)
راهپله شمالی طبقه ۱۲ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

ارسال پمپ به داخل چاه
طبقه ۵-



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

نازک کاری (گچ و خاک) طبقه ۳
بلوک C



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

نصب رابیتس راه پله شمالی
طبقه ۱۳ بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

نصب فن کوئل‌های طبقه ۲

بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۸ الی

۱۴ مهر

جوشکاری و اتصالات لوله های فن کوئل ها و
فلاش تانک



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر

**نصب سنگ دیواره رمپ پارکینگ
طبقه ۲ - به ۳ -**



**پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر**

شناسی کشی رایزر اصلی و لوله‌های آب باران
بلوک B



پیشرفت هفتگی از ۸ الی
۱۴ مهر