

## گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
39	از 01 / 11 / 1402 الی 30 / 11 / 1402	1 از 6

### گزارش مصور پروژه:



موضوع کاری: اجرای لوله اسپرینگلر و کانال هوای تازه و تخلیه دود پارکینگ ها



موضوع کاری: اجرای لوله اسپرینگلر ، کانال و سیمانکاری در طبقه 2-

## گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
39	از 01 / 11 / 1402 الی 30 / 11 / 1402	2 از 6



موضوع کاری: نصب کانال ها در طبقه 3-



موضوع کاری: رایزر کانال نصب شده در طبقات زیر زمین

## گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
39	از 01 / 11 / 1402 الی 30 / 11 / 1402	3 از 6



موضوع کاری: اجرای توری رابیتس در طبقات زیر زمین



موضوع کاری: اجرای کانال فشار مثبت راه پله در طبقات زیر زمین

## گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
39	از 01 / 11 / 1402 الی 30 / 11 / 1402	4 از 6



موضوع کاری: سیمان کاری زیر کار دیوار پارکینگ در طبقه 2-



موضوع کاری: سیمان کاری زیر کار دیوار پارکینگ در طبقه 2-

## گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
39	از 01 / 11 / 1402 الی 30 / 11 / 1402	5 از 6



موضوع کاری: کانال نصب شده به همراه لوله اسپرینگلر در طبقه 2- بلوک B



موضوع کاری: کانال نصب شده به همراه لوله اسپرینگلر در طبقه 2- بلوک B



## گزارش عملکرد پروژه مسکونی برجهای ایران

شماره گزارش	دوره	صفحه
39	از 01 / 11 / 1402 الی 30/11/1402	6 از 6



موضوع کاری: سیمانکاری زیر کار دیوار پارکینگ



موضوع کاری: اجرای رایزر فشار مثبت راه پله در طبقات