پروژه مسکونی بانک ملی ایران

مدیر طرح و پیمان شرکت تهویه آفرین سامان

پیشرفت فیزیکی تا ۲۰ اسفند ماه

جدول پیشرفت فیزیکی عملیات اجرای درحال حاضر

شرح عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
کاشیکاری	84
ایزولاسیون سرویس ها	87
شاسی سقف کاذب	37
سنگ کف	28
داربست نما	96
سیمانکاری شات	96
شاسی کشی نما	90
فوم بتن	95
لوله کشی ابرسانی	91
لوله کشی و نصب فن کویل	94
لوله کشی فاضلاب	93
لوله کشی اتشنشانی(اسپرینکلر)	90
نصب شیر الات توکار	87
لوله کشی و قوطی گذاری	80
سیم کشی داخل واحد ها	31
موتورخانه	20





Scanned with CamScanner

اجرای نمای غربی بلوک B



گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

اجرای نمای جنوبی بلوک B

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اتمام شاسی کشی و توری بندی نمای جنوبی C

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

اجرای سیمان رویه طبقات ۲- و ۳-

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

اجرای لوله کشی برق سالن اجتماعات طبقه ۵- بلوک C

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اجرای شاسی سقف کاذب
طبقه ۱۱ بلوک B

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اجرای توری رابیتس نمای شرقی بلوک B

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

اجرای سقف کاذب و دریچه فن کویل طبقه ۹ بلوک B

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

اجرای کانال S خروجی فن
کویل ها تا طبقه ۹ بلوک B

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

نصب پمپ ها

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

ساخت کلکتور پمپ ها

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

نصب پمپ ها در موتورخانه

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

نصب پمپ ها به همراه کلکتور

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اجرای کر گیری رایزر گاز در طبقات

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

اجرای سرامیک کف اتاق
طبقه ۱۵ بلوک c

گزارش مصور تا ۲۰ اسفند ماه

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner