


پروژه مسکونی بانک ملی ایران

مدیر طرح و پیمان شرکت تهویه آفرین سامان


پیشرفت فیزیکی تا ۱۰ آبان ماه

شرح عملیات اجرایی	درصد پیشرفت
کاشیکاری سرویسها	87
کاشیکاری آشپزخانه	65
ایزو لایه سون سرویس ها	90
شاسی سقف کاذب طبقات مسکونی	70
سنگ کف واحدها	54
لوله کشی آبرسانی	95
لوله کشی و نصب فن کویل	96
لوله کشی فاضلاب	95
لوله کشی آتشنشانی(اسپرینگلر)	92
نصب شیر آلات توکار	90
لوله کشی و قوطی گذاری	88
سیم کشی داخل واحد ها	45
موتورخانه	90
اجرای سنگ بالکن	75
شاسی کشی آسانسور بلوک B	66
شاسی کشی آسانسور بلوک C	66
سیماتکاری نما - استر	78
سیماتکاری نما - رویه	18
لوله کشی گاز	93
شاسی سقف کاذب پارکینگ	77
سالن اجتماعات	62

Column Chart



Bar Chart



کاشی کاری طبقه 11 بلوک c



چشمه گیری سقف کاذب راہرو اجتماعات





اجرای سنگ کف طبقه 9 بلوک
B

سيمان کارى بالکن طبقه 14 بلوک B





نصب سنگ كف طبقه 8 بلوک B

کرگیری طبقه 16 بلوک c



کاشیکاری طبقه 9 بلوک c





نصب s فن کوئل طبقه 1 بلوک
c



نصب قوطی برق بالکن طبقه
15 بلوک B

نصب فریم طبقه 16 بلوک B



آماده سازی و نصب استراکچر وال هنگهای B 15





نصب فن کویل طبقه 15 بلوک

c



کاشیکاری طبقه 4 بلوک c



حمل سنگ طبقه 10 بلوک B

کفسازی منفی 1 بلوک B



سیمان کاری نمای جنوبی طبقه 14 بلوک B





لوله گذاری برق طبقه 16 بلوک

B



کاشیکاری طبقه 10 بلوک c



اجرای سنگ کف طبقه 11 بلوک

B

رابتس بندی رایزر طبقه 15

بلوک B





تیغه چینی طبقه 16 بلوک c



نصب راد سایورت های طبقه
16 بلوک c


اجرای سنگ کف طبقه 7 بلوک c





حمل سنگ کف واحد طبقه 11
بلوک B

سیمان کاری ضلع جنوبی طبقه 13 بلوک B





گچکاری بالادست کاشی
آشپزخانه طبقه 10 بلوک B

اجرای سقف کاذب سالن اجتماعات



اجرای سقف کاذب سالن اجتماعات







کاشیکاری طبقه 9 بلوک c

سنگ کف بالکن طبقه 13 بلوک

c







نصب وال پست طبقه 16 بلوک

c



تیغه چینی طبقه 16 بلوک c



اجرای سنگ کف واحد طبقه 7
بلوک B



کاشیکاری طبقه 8 بلوک B

شیشه گذاری نمای جنوبی بلوک
B طبقه 15





لوله گذاری برق راهرو سالن
اجتماعات



رابطہ بندی سقف راهرو سالن
اجتماعات



لوله گذاری برق پارکینگ طبقه
منفی ۱ بلوک C



اجرای سازه سقف کاذب
پارکینگ طبقه منفی ۱ بلوک C

A photograph showing three construction workers in a room with large windows. One worker in the foreground is kneeling and placing a large, light-colored rectangular tile onto the floor. Another worker stands nearby, and a third is visible in the background near the windows. A red wheelbarrow is on the right. A black text box with white Persian text is overlaid on the bottom left.

اجرای سنگ کف واحد طبقه 6
بلوک B



استر سیمانی بالکن طبقه ۱۴
بلوک B





رأبیتس بندی سقف سالن
اجتماعات



چشمه گیری سقف سالن
اجتماعات



اجرای سنگ کف واحد طبقه ۷
بلوک B



سنگ کف پارکینگ طبقه منفی ۱
بلوک C

کاشیکاری طبقه ۹ بلوک B



اجرای سازه سقف کاذب طبقه
11 بلوک c

نصب بست انگشتی لوله های
برق طبقه ۱۲ بلوک c

